



Nombre: DON FER

Matricula: 450 del puerto de Maldonado

Actividad: Pesca artesanal

Casco exterior de madera, tipo tingladillo, en mal estado, presenta varios puntos de la obra muerta con agujeros.

Casillería en madera y compensado en mal estado.

No posee elementos de gobierno, no posee hélice, timón colocado.

Piezas sueltas sobre cubierta, (partes de motor, partes de artes de pesca), trozos de cadena.

Un ancla sobre cubierta. Cubierta con múltiples orificios.


Los espacios interiores totalmente destruidos.

No se aprecia en la timonera ningún equipo de navegación ni de comunicaciones.

No hay instalación eléctrica alguna.

Comentario general:

Buque en muy mal estado del que apenas pueden extraerse algunas pequeñas piezas o partes que pueden ser utilizadas en la reparación de otro buque.







Capitán de Navío (R)


Gustavo Trinidad
Perito Naval

Navegación N° 267/2011

Seguridad del Equipo y Reglamentaciones Navales N° 298/2011

Comunicaciones N° 340/2015