



Embarcación: FRITHJOF

Matricula: 8121 Montevideo


Actividad: Remolcador de puerto

Casco de madera a tingladillo. Presenta pequeñas filtraciones de agua. Posee hélice, timón y eje. No posee casillera, no posee motor su interior está completamente destruido.


Comentario General:

Restos de un buque donde lo que puede ser aprovechado (a juicio del suscripto) son el eje y la hélice.








Capitán de Navío (R)
Gustavo Trinidad
Perito Naval
Navegación N° 287/2011
Seguridad del Equipo y Reglamentaciones Navales N° 298/2011
Comunicaciones N° 340/2015